

附件 3 96 至 104 年降雨影響海灘水質分析

海灘名稱	降雨後 <sup>(註1)</sup> 水質等級分布(次)				降雨後水質 降等比率 <sup>(註2)</sup> (%)	降雨後不宜 親水活動比 率(%)	降雨後維持優 良比率 (未受影響%)
	優良	普通	不宜親 水活動	合計			
福隆	0	2	4	6	100%	67%	0%
新金山	2	4	0	6	67%	0%	33%
淺水灣	--	--	--	0	--	--	--
崎頂	2	1	1	4	50%	25%	50%
通霄	4	0	0	4	0%	0%	100%
馬沙溝	4	4	0	8	50%	0%	50%
西子灣	6	2	2	10	40%	20%	60%
旗津	6	1	1	8	25%	13%	75%
墾丁跳石	7	2	1	10	30%	10%	70%
外澳	1	0	0	1	0%	0%	100%
磯崎	--	--	--	0	--	--	--
杉原	1	2	1	4	75%	25%	25%
觀音亭	2	0	1	3	33%	33%	67%
全國	35	18	11	64	45%	17%	55%

備註：

1. 「降雨後」指採樣前 3 天鄰近雨量站累計降雨達 80mm 之天候條件。
2. 「降雨後水質降等比率」係指採樣前 3 天鄰近雨量站累計降雨達 80mm 天候條件下，水質等級為「普通」或「不宜親水活動」所占比率。